BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR



"Eine Bedienungsanleitung (lat. papyrus communis perplexabilis) ist ein Schriftstück, dessen einziger Sinn darin besteht, verwirrende, fast unmögliche Aufgaben durch gerissene psychologische Kriegsführung in Form von Sprachkunststücken und inhaltlichen Raffinessen noch verwirrender und komplett unmöglich zu machen."

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank und herzlichen Glückwunsch für den Erwerb von **FOREVER TransferRIP**. Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen die Funktionen der Software etwas genauer erläutern.

Lieferumfang: Installations CD (beinhaltet die Setup-Datei, Profile und die Bedienungsanleitung), Dongle

1. INSTALLATION

- Legen Sie die CD in das Laufwerk des für den Druck vorhergesehenen Computers ein.
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche andere Programme geschlossen und beendet sind.
- Stecken Sie den Dongle in eine freie USB-Schnittstelle.
- Öffnen Sie den Pfad zur CD und starten Sie die Installation der Software indem Sie mit einem Rechtsklick "Als Administrator ausführen" wählen.
- Falls Sie nicht die nötigen Rechte besitzen, wenden Sie sich bitte an die zuständige Person.
- Führen Sie die Installation anschließend mit Hilfe der Anweisungen auf Ihrem Bildschirm durch.

Δ	😹 transferRIP WTT Setup		B	😹 transferRIP WTT Setup		x
		Herzlich willkommen zum Setup on transferRIP WTT 2.5.4f1550.		Lizenz-Vereinbarung Bitte lesen Sie die folgende Lizer	nz-Vereinbarung genau durch.	
		ieses Setup installiert transferRIP WTT 2.5.4f1550 auf rrem Rechner. m Problemen vorzubeugen schließen Sie bitte alle noch ktiven Windows-Anwendungen, bevor Sie mit der stalalation fortfahren. licken Sie auf "Weiter", um mit der Installation rtzufahren oder auf "Abbrechen", um zu beenden.		transferRIP WTT ® Version 2. Version für Windows(32) - (W FOREVER GmbH Robert-Bosch-Straße 43 68542 Heddesheim Deutschland Telefon: +49 (0)62 03 930 20 - 0 Telefax: +49 (0)62 03 930 20 - 0 Email: Info@forever-ots.com http://www.forever-ots.com @2014 - systemata GmbH D-91550 Dinkelsbühl - Gleiwitzer St	5.4f1550 in XP/2003-2010/Vista/7/8) raße 11	*
		<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>		Dru	ucken < Zurück Zustimmen	Ablehnen
C	🐹 transferRIP WTT Setup		П	😹 transferRIP WTT Setup		x
	Installations-Prozess Installations-Prozess läuft			ASTERIZATION	Das Setup wurde erfolgreich beendet.	
	Der Installe	ationsprozess wird durchgeführt.			Das Setup war erfolgreich.	
					✓ transferRIP WTT starten	
	Kopiere Datei global Gesamtfortschritt	is_eval.html			Sie können das Setup nun beenden und die in Anwendung ausführen.	stallierte
		< Zurück Installieren Abbrechen				Beenden

• Fertig! Jetzt können Sie FOREVER TransferRIP auf Ihrem Rechner nutzen.

2. IMPORTIEREN EINES PROFILS

- Ein Profil beinhaltet die bestmögliche Farbeinstellung und die für das Medium benötigten Voreinstellungen für den Drucker.
- Wenn Sie FOREVER TransferRIP starten, öffnet sich die Gerätevorschau.
- Wählen Sie unten rechts den Button "Importieren".
- Es öffnet sich nun ein Fenster in dem Sie Profile hinzufügen können.

lile [de Support 7		
August Sobbert seconds		
Geräte		
Gerite		Druckermodel
	_	
	_	1 Löschen Auswählen
	_	
	_	
	_	
	_	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	_	
	-	
	_	
	_	
	_	
		Lischen Karten Kar

- Wählen Sie den Pfad zu Ihrer Installations CD und wählen die mitgelieferten Profile die Sie nutzen möchten.
- Klicken Sie auf "Öffnen".
- Nun wird das Profil geöffnet und eingebunden.

Öffnen					×
	and the second sec				
Suchar		Treat DID	a 🛧 🖙 📩 -		
Jucher	IIII. JE FOREVER				
(T)	Name	*	Änderungsdatum	Turn	Größe
	isonic .		Anderungsautum	174	Grobe
	Profil_La	ser-Dark_No-Cut_A-Papier	25.03.2014 10:53	Workflow.Village	5.3
Zuletzt besu	tht				
Dealstein					
Desktop					
(Stars)					
					_
Bibliotheke					
Dibilotiteke					
					_
					_
Computer					
Netzwerk					
8					
					_
					_
					_
					_
					_
					_
	21				10
					<i>b</i>
	Datainama	Profil Lagor Dady No Cut A Papier		-	ffeee
	DateManie.	Troni_Laser-Odik_N0-Cut_A-Fapier			amen
	Dateityp:	WfwDevExch (*,WfwDevExch)		- Abb	prechen
					, o o nom
<u> </u>					
					_

2. IMPORTIEREN EINES PROFILS

• Wenn Sie jetzt auf das eingebundene Profil klicken, sehen Sie auf der rechten Seite alle Informationen zu dem Profil.

ierite	Druckermodel: OKI C711WT, E51	411WT		
	De Enstituisen uid optimist fi is kännen ker poschi normak v	r schenze und duckle Textilen. Missmetine, wie Loger, Zeichen, Schulter	Druckermodel: OKI C711WT, ES7411WT Die Einstellungen sind optimiert für schwarze und dunkle Textilie Sie können hier sowohl normale Vektormotive, wie Logos, Zeich	

3. BENUTZUNG EINES PROFILS

• Wählen Sie das gewünschte Profil aus und klicken anschließend auf "Auswählen".

ietāte	
Sing Alexandron Sing Alexandron	Die Einstellungen sind optiment für schweze und dunkle Testillen. Sie können her sowich normale Valsomotine, wie Loger, Zalohan Schoffen…, als auch gereitente Motive diucken.
	 – Tim Löschen Importieren Auswählen

- Sie befinden sich jetzt in der Jobübersicht. Hier werden alle Dateien gelagert, die Sie bisher genutzt haben. Diese können Sie jederzeit wieder aufrufen, benutzen, editieren oder löschen.
- Bei der Erstnutzung der Software oder des Profils befinden sich keine Jobs in der Liste.
- Um einen Job anzulegen wählen Sie unten rechts "Datei laden".

trans	SerRIP WTT - 2.5	192150-19-0000-1921500-11			and a second sec
Die D	st Support 7				
System	L. Support	Userden			
٢	Jobs für Gerät	WTT, Laser-Dark Olio-Cutl A-Papier'	Quicklinder		
Sat	Dynum	Name		Typ	Seten
				1.1	
	0				
	-				
				-	
	-			-	
				1	
-				-	
				1.1	
-	-			-	_
					-
	-				_
	-			-	_
				-	
				-	
				-	
				-	
	-				
			IIII Löschen		
				-	_
	-				
				-	
-	-			-	- 91.0
		Kein Job mar	rkent		
14.15					
2.24				1.00	100 m
_			10 Löschen 🗐 🚑 Zurück.		Datei laden
-					
	1000				

3. BENUTZUNG EINES PROFILS

- Nun können Sie die gewünschte Datei suchen und auswählen. Alle Dateien die Sie sehen können, werden von der Software unterstützt.
- Wenn Sie Ihre Datei gewählt haben und auf "Öffnen" klicken, schließt sich das Fenster und die Datei wird im Hintergrund geladen. Dies kann je nach Komplexität und Größe ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.

transfe	RIP WTT - 2.5	54/1550 - IP: 0.0.0.0, 192 168 0.33				_					I 33
-	support	ds									
	E	O									
system	support	beenpen									
	lobs für Gerät	t 'WTT, Laser-Dark (No-Cut) A-Papier'							Quicifinder		
Start 1	Denum	Name							Land Contract	Ter 1	Seben (11)
H	555000									and and	-
			Datei laden								
			Suchen m:	E FOREVER TransferRIP						-	
			121-1	Name	Anderungsdatum	Typ	Große			-	
+			20	Comic	22.04.2014 11:00	JPG-Datei	4.167 KB	-			-
			Zuletzt besucht	Cemic	22.04,2014 10:59	Adobe Acrobat-D.,	26.722 KB	-			
				Comic Comic	22.04.2014 11:00	PNG-Datei Adobe Photoshop	5.461 KB			-	
-			Desktop	- Sectors	22.04.2014.1009	-чоре спосозбор-	20,400 10				
			150								
\vdash			Excelore					-		-	
			CONTRACTOR OF								
			1								
			Computer					-			
			6							-	
			Netzwerk					-			
											_
H								-			
										_	
										-	
								-			
-								-			
								-		_	
										-	
			_	Objektname			Offnen				
			-	Objektup InanaferRIP WTT Dokumente		•	Abbrechen	1			_ 1
- L						1	Contraction of				1708
					Kein Job markiert _						
1			10								
									A		
									Loschen Zurück		Patei laden
-											

- Sobald die Datei in Ihrer Liste erscheint, ist diese bereit.
- Klicken Sie nun Ihre Datei in der Liste an.
- Im unteren Fenster erscheint nun die Vorschau der Datei die Sie gewählt haben. Wenn es sich um eine mehrseitige Datei handelt, werden alle Seiten angezeigt.
- Klicken Sie auf die gewünschte Vorschau um den Rendervorgang zu starten.
- Warten Sie nun bis die nächste Seite automatisch geöffnet wird.

rat "WTT, Laser-Dark (No-Cut) A-Papier"	O QuictInder	

- Sie befinden sich jetzt in der Jobvorschau und sehen eine Große Vorschau Ihres Motivs. Hier können Sie alle farblichen Einstellungen vornehmen die Sie wünschen.
- Im oberen, rechten Bereich können Sie Ihre "Farbeinstellungen verwalten". Das bedeutet, dass Sie Einstellungen die Sie vorgenommen haben, speichern, löschen oder laden können. (Speicherung der Kundenjobs)
- Wenn Sie bisher keine Einstellungen vorgenommen haben, ist die Tabelle, die sich unmittelbar unter den Symbolen befindet, leer und einige Symbole sind ausgeblendet.



- Sie können nun eine **"Selektive Farbkorrektur"** hinzufügen indem Sie auf das **"Hinzufügen"** Symbol **W** klicken.
- Es öffnet sich nun ein Fenster.
- Sie haben jetzt die Möglichkeit, mit Hilfe von CMYK-Werten, manuell eine "Quellfarbe" zu bestimmen. Diese Farbe wird anschließend in die "Zielfarbe" geändert. Die Zielfarbe können Sie ebenfalls durch Eingabe von CMYK-Werten bestimmen.
- Das Selbe funktioniert auch mit Hilfe der Maus und Ihrer Vorschau. Wählen Sie im unteren Bereich des Fensters
 "Quell Farbe" aus und bewegen Ihre Maus über die Vorschau. Wählen Sie nun die Farbe in Ihrem Motiv, die Sie ändern möchten.
- Als nächstes wählen Sie "Ziel Farbe" und gehen genauso vor wie in dem Schritt zuvor.
- Natürlich haben Sie auch hier die Möglichkeit anhand der CMYK-Werte manuell einen Wert zu bestimmen, der z.B. nicht in Ihrem Motiv enthalten ist.
- Unter dem Punkt **"Farbabstand"** können Sie einen **"deltaE"**-Wert eingeben. Je höher dieser Wert ist, desto größer wird der Farbraum der ausgewählt wird.
- Die **"Genauigkeit"** bestimmt die Toleranz der Auswahl. Dies bedeutet: Je höher dieser Wert ist, desto schärfer werden die Kanten. Wenn Sie einen geringen Wert wählen, erhalten Sie eher weiche Kanten.
- Wenn Sie Ihre Einstellungen durchgeführt haben, bestätigen Sie diese mit **"Sichern"**. Kurz darauf sehen Sie die Änderungen in der Vorschau.



• Wofür eine selektive Farbkorrektur?

Wenn Sie von Ihrem Kunden nur ein schwarzes Logo gestellt bekommen und dieses aber bei einem Folgeauftrag auf ein schwarzes T-Shirt drucken müssen, können Sie mit Hilfe dieser Funktion mit wenigen Klicks, jede gewünschte Farbe erhalten. Ganz ohne aufwendige oder teure Grafiksoftware.



- Sie haben jetzt die Möglichkeit, die vorgenommene Farbkorrektur zu duplizieren um eine noch feinere Auswahl zu treffen, die Korrektur zu löschen oder zu bearbeiten.
- Sie können beliebig viele Korrekturen hinzufügen.
- Im unteren Bereich können Sie weitere Einstellungen wie Helligkeit, Kontrast oder einzelne Farbbereiche ändern.

- Weiter unten können Sie nun eine **"Materialfarbe"** bestimmen. Mit dieser Funktion können Sie größere Bereiche aus Ihrem Motiv entfernen, welche anschließend durch Textilfarbe ersetzt werden. Das reduziert nicht nur den Tonerverbrauch, sondern trägt auch dazu bei, dass die Haptik wesentlich verbessert wird.
- Klicken Sie auf das Kästchen der "Materialfarbe". Es öffnet sich ein Fenster.
- Hier können Sie, wie bei der Farbkorrektur auch, entweder mit Hilfe von CMYK-Werten manuell oder mit Hilfe der Maus und Ihrem Motiv, eine Farbe bestimmen die entfernt werden soll.
- Wenn Sie Ihre Materialfarbe bzw. die zu entfernende Farbe bestimmt haben, bestätigen Sie mit "Sichern".



- Um die Auswahl anzuwenden, müssen Sie im nächsten Schritt die **"Toleranz"** einstellen die Sie benötigen. Je höher diese gewählt wird, desto mehr Bereiche werden entfernt. Wir empfehlen einen Wert von 1,00.
- Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf "Weiter".



5. WEIßAUFTRAG BESTIMMEN

• Die Vorschau zeigt jetzt alle Bereiche die mit weiß gedruckt werden.

twork#BD WTT-25.41550-30 00.00 192160.030 ■ [de Support 7] ■		a 0 2
item Support Benden		Wellbard utilizes employies
XQ KUAR	Weißkanal auffüllen, empfohlen • Gamma W: (0) • Maximales weiss: Faktor von '1,00 *' multiplizieren • Weiss auffüllen: Deckung bis '100 % *' auffüllen •	Weilland alfuler, emplohen Germa W (b) Usamas with Fattor you 1.00 * multipliceren Weit erführ Deckung be 100 % * auflutien
50 WO008		Jurget Weter

- Unter dem Punkt **"Weiß auffüllen"** können Sie nun den Weißauftrag bestimmen. Standardmäßig sind 100% eingestellt. (Wir empfehlen für vollflächige Motive maximal 150%, für Rastermotive maximal 250%)
- 100% bedeuten, dass alle Farben die einen Tonwert unter 100% haben, bis 100% mit Weiß aufgefüllt werden. Somit werden Farben die einen Wert von 100% haben nicht mit Weiß unterlegt. Eine Farbe mit 99% bekommt 1% Weiß unterlegt.
- Wenn Sie den Wert von 100% auf beispielsweise 50% verringern, werden nur noch die Farben mit einem Tonwert unter 50% mit Weiß aufgefüllt.
- Die Einstellung "Maximales Weiß" bestimmt den Faktor des Weißauftrages. Wenn Sie ein 80% Cyan haben, wird dieses bei einer "Deckung bis 100%" mit 20% Weiß aufgefüllt. Wenn der Faktor auf 0,5 geändert wird, werden nur noch 10% weiß aufgetragen. Das bedeutet, dass der Faktor mit dem Weißauftrag multipliziert wird.
- Der "Gamma W"-Wert ist die Feinabstimmung, falls die prozentuale Einstellung nicht ausreichend ist.
- Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf "Weiter".

Folgendes Beispiel zeigt Ihnen auf grafischem Weg die Steuerung des Weißauftrages:

Wie gehen davon aus, dass wir einen

"Weiß auffüllen"-Wert von 200 % gewählt haben. Der Faktor von **"Maximales Weiß"** ist bei 1,00.

Fazit:

Es wird immer so viel Weiß aufgefüllt bis der "Weiß auffüllen"-Wert erreicht wurde!

Ist eine Farbe genau auf diesem Wert oder darüber, wird kein Weiß auf dieser Farbe gedruckt.



6. DRUCKEREINSTELLUNG

- Vergewissern Sie sich zunächst, dass unter **"Drucker"** der richtige Drucker gewählt wurde.
- Die "Daten Kodierung" muss nicht verändert werden.
- Unter **"Kopien"** können Sie die Anzahl der gewünschten Kopien einstellen.

transferRIP WTT	- 2.5.4(1550 - 12:0	100.0 1921580.11			
Eile Ede Suppor	d				
System Support	t Beenden				
Job 'Comi	c.png". Seite '1'				
Augabe	NACES OF STREET				
	Drucker:	OKLES7411WT			•
	Daten Kodierung	Binäre Kodierung, LZW Komprimierung			
	Kipin (3			
fatterung:					
	Rasterung wie e	eingestellt als Maske verwenden, empfohlen für dunkele Netenalien	27 - 2270 h		•
	Fatherveite (p);	Tener: 100,00 + Wess 100,00 + Mana 23,0			
		Note: 52.50 . Later 0.00 . Takes 95.0			
Geritebehandlung					
	Medien Typ.	Uttra Heavy Z. 189 - 220 g/m2			•
	Cutors Made	Stanuale knape und Benutperbehnete Papargible erzumgen			
	Engeloifich:	Mehroveck Einzug			
	Ausgabefach	Automatik	<u> </u>		
Satarbahandung	Rectange -				
	spager,	monzontal spiegen			
			Drucker:	OKI ES7411WT	
			Daten Kodierung:	Binäre Kodierung, LZW Komprimierung	
			Kopien:	L	
					🦛 Zurück 🛛 🍳 Veransicht 🛛 🔒 Drucken
	and the second second second				
	timilend W	Addres Colore			

7. RASTERN

- Wenn Sie Ihr Motiv rastern möchten, öffnen Sie das Drop-down Fenster und wählen "Rasterung wie eingestellt als Maske verwenden, empfohlen für dunkle Textilien" (Diese Einstellung ist optimiert für das Material FOREVER Laser-Dark (No-Cut).)
- Als nächstes können Sie unter dem Punkt **"Maske"** die Rasterweite einstellen. Bei DIN A4 Motiven empfehlen wir eine Rasterweite von 20-25 Lpi (Bei Fotos 30 Lpi). DIN A3 Motive sollten Sie zwischen 25 und 30 Lpi rastern (Bei Fotos 35 Lpi). Es handelt sich hierbei nur um Richtwerte. Aus gestalterischen Gründen können Sie gerne ein sehr grobes Raster von 15 wählen, ganz wie Sie es wünschen oder brauchen. Ein sehr feines Raster mit dem Lpi-Wert über 30, geht theoretisch auch. Das Transfermedium kommt bei solchen Werten an seine physikalische Grenzen und FOREVER kann nicht garantieren, dass alle Punkte einwandfrei übertragen werden.
- Der Punkt **"Tiefen Toleranz"** ist auf 120 eingestellt. Hiermit erhalten Sie die besten Ergebnisse. Je höher Sie den Wert stellen, desto heller werden die dunklen Farbtöne. Dies führt dazu, dass diese mehr ins Material übergehen.
- Die **"Punktform"** bestimmt nur das Aussehen der Rasterpunkte. Euclidean sind die Punkte die man als Standard betrachten kann. Bei Bedarf können Sie diese gerne für künstlerische Effekte oder ähnliches ändern.
- Die **"Winkel"**-Einstellung sollte unverändert bei einem Wert von 52,50 bleiben. Bei Änderungen dieses Wertes können sich sichtbare Muster auf Ihrem Raster bilden (Rosettenbildung).
- Der Punkt **"Lichter"** bestimmt die Größe der kleinsten Rasterpunkte. Je höher der Wert in den Lichtern eingestellt wird, desto größer ist der kleinste Punkt. (Empfehlung 0,00)
- Der Punkt "Tiefen" bestimmt wie stark Flächen geschlossen werden. Je niedriger der Wert in den Tiefen, desto offener werden dunkle Bereiche gehalten. Die gerasterten Bereiche laufen somit nicht zu. (Empfehlung 100,00)

😰 transferRIP WTT - 2.5.4f1550 - IP: 0.0.0.0, 192.168.0.33							
<u>File Edit</u> Support	Eile Edit Support ?						
System Support	System Support Beenden						
Job 'Comic	.png', Seite '1'						
Ausgabe:							
	Drucker:	OKI ES7411WT					
	Daten Kodierung:	Binäre Kodierung, LZW Komprimierung					
	Kopien:	1					
Rasterung:							
	Rasterung wie e	ingestellt als Maske verwenden, empfohlen für dunkele Materialien					
	Rasterweite (Ipi):	Farben: 100,00 v Weiss: 100,00 v Maske:	25,00				
		Tiefen Toleranz: 120 * - Dunkele Farben wen 🔻 Punktform: Euclidean	10,00 15,00				
		Winkel: 52,50 - Lichter: 0,00 - Tiefen:	20,00 25,00				
Gerätebehandlung:			35,00				
	Medien Typ:	Ultra Heavy 2, 189 - 220 g/m2	65,00 80,00				
	Custom Media:	Manuelle Anlage und Benutzerdefinierte Papiergöße erzwingen	100,00				
	Eingabefach:	Mehrzweck Einzug	150,00 160,00				
	Ausgabefach:	Automatik	170,00 180,00				
Seitenbehandlung:			190,00				
	Spiegeln:	'Horizontal' spiegeln	210,00 220,00				
			230,00 240,00				
			220,00				

- Unter dem Punkt **"Gerätebehandlung"** sind die passenden Einstellungen für das von Ihnen verwendete Profil bereits eingestellt. Änderungen sollten hier nicht vorgenommen werden.
- Wenn Ihr Motiv bereits gespiegelt ist, wählen Sie "Nicht spiegeln". In allen anderen Fällen spiegeln Sie Ihr Motiv.

7. RASTERN

• Sie können mit Hilfe des Buttons **"Voransicht"** eine High-Res-Vorschau Ihres Motivs erzeugen um ungewollte Ergebnisse oder Überraschungen zu vermeiden.



8. DRUCKEN OHNE ZU RASTERN

- Wenn Sie kein Raster wünschen, wählen Sie bei **"Rasterung"**, **"Rasterung des Druckers verwenden"**. Somit übernimmt der Drucker das Rastern. Die Rasterung ist natürlich so fein, dass geschlossene Flächen entstehen. Bei Dieser Einstellung blenden sich alle nicht verfügbaren Funktionen automatisch aus.
- Die weiteren Schritte entnehmen Sie bitte von Schritt 7 ab dem Thema "Gerätebehandlung".

9. BUTTONS IM OBEREN BEREICH

- Über den Button **"System"** können Sie Ihre aktuelle **"Fensterposition sichern"**. Somit öffnet sich das **FOREVER TransferRIP** jedes mal an der selben Stelle auf Ihrem Bildschirm. Wenn Sie wieder die voreingestellte Position wünschen, klicken Sie auf **"Fensterposition wiederherstellen"**.
- Über den Button "Support" haben Sie die Möglichkeit die neusten Updates herunterzuladen. Hierfür klicken Sie auf "Update" und anschließend im neuen Fenster auf "Login". Jetzt haben Sie die Möglichkeit im oberen Bereich auf "Updates" zu klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster in dem Sie "Auf Updates prüfen" anklicken können. Updates sind beispielsweise Optimierungen im System, neue Profile oder Fehlerbehebungen. Um Fehler beheben zu können muss aber erst ein Fehlerreport gesendet werden.
- Fehler die auftauchen, können Sie ganz bequem über **"Support"**, **"Fehlerreport"** versenden. Füllen Sie hierfür bitte das Formular aus und klicken nur einmal auf **"Fehlerreport senden"**. Ihre Anfrage wird umgehend an die zuständige Abteilung weitergeleitet. Falls es sich um einen Support handelt, werden Sie die Mitarbeiter der Firma FOREVER umgehend kontaktieren. Falls es ein Fehler in der Programmierung besteht, werden die Programmentwickler diesen Fehler so schnell wie möglich beheben und ein Update bereitstellen.

Wir wünschen Ihnen Viel Spaß und viel Erfolg mit **FOREVER Transfer**RIP. Sollten Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Sie erreichen uns unter info@forever-ots.com